

Re: SERVICE PER SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE

Riccardo Marra [REDACTED]

lun 09/04/2018 17:26

Posta in arrivo

A:Alice Durazzi [REDACTED]


Ciao Alice,

Ti giro anche i prezzi delle eventuali piastre di ricambio (che mi ero dimenticato di includere nella quotazione):

Piastra in acciaio inox per GXD-042, spessore 0,5mm, PREZZO= 75,00€

Piastra in acciaio inox per GXD-042, spessore 0,7mm, PREZZO= 120,00€

Grazie, ciao a presto.



TFP - Thermo Fluid Process Srl
via Viareggio 10, 59100 Prato

In ottemperanza al D.L. 196/2003, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio.

According to Italian law D.L. 196/2003 concerning privacy, if you are not the addressee you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this message in error, please destroy it and notify us by email.

Il giorno 09 apr 2018, alle ore 10:38, Riccardo Marra [REDACTED] ha scritto:

Ciao Alice,

In allegato il DDT da allegare alla merce.

Poi devi farmi un DDT di reso a TFP.

Grazie, ciao a presto.

<Doc di trasporto 85 del 09-04-2018 Tranter International AB.PDF>



<image001.jpg>

TFP - Thermo Fluid Process Srl
via Viareggio 10, 59100 Prato

In ottemperanza al D.L. 196/2003, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio.

According to Italian law D.L. 196/2003 concerning privacy, if you are not the addressee you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this message in error, please destroy it and notify us by email.

Il giorno 07 apr 2018, alle ore 12:48, Riccardo Marra <[REDACTED]> ha scritto:

Ciao Alice,

come d'accordo ti comunico prezzi per eventuale sistemazione dello scambiatore GXD-042, che arriverà presso TRANTER martedì prossimo (il DDT te lo invierò lunedì mattina).

Attività:

1. Verifica stato generale dello scambiatore
2. Collaudo idraulico a canali sbilanciati
3. Verifica e analisi del problema
4. Apertura scambiatore
5. Risoluzione del problema (*)
6. Chiusura scambiatore
7. Collaudo idraulico

(*) Il problema potrà essere risolto nel momento in cui verrà trovata una condizione risolvibile e prettamente legata ad un problema di guarnizioni, o ad un problema di rottura di qualche piastra.

Le guarnizioni sono a stock a Monza e di conseguenza l'eventuale sostituzione di una o più guarnizioni potrà essere eseguita.

Qualora invece ci sia qualche piastra rotta, essendo di spessore 0,7mm, dovranno essere sfilate dal pacco piastre.

Qualora il problema sarà su molte piastre, o tutte le piastre addirittura, non ci sarà risoluzione in breve tempo del problema se non utilizzando piastre di spessore 0,5mm (in questo caso dobbiamo verificare a che pressioni lavora lo scambiatore per capire se potrebbe essere una soluzione praticabile).

PREZZI:

- A. Attività punti da 1 fino a 4: 700,00€ (cifra che dovrà essere riconosciuta comunque anche se venisse deciso di non riparare lo scambiatore)
- B. Attività punti da 1 fino a 7: 1.500,00€ (cifra totale per attività completa)
- C. Prezzo guarnizioni: 42,00€ (prezzo che comprende sia la fornitura della guarnizione che la manodopera per l'incollaggio).

Qualora saranno riscontrate problematiche sarà emessa una quotazione specifica e concordato le modalità operative.

Resto a disposizione per eventuali osservazioni e commenti.

Grazie, ciao a presto.

[REDACTED]

<image001.jpg>

TFP - Thermo Fluid Process Srl
via Viareggio 10, 59100 Prato